

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1811	2050-002 宁淮标准库项目	任务	新建	高	6月中旬稳定性测试验证BUG单	曹浩	2025-07-07 16:50
163	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	plc控制整动盘手动点击会停止	曹浩	2024-11-27 11:23
162	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	自动分拣最后一节输送线启动后皮带滚动机异常发烫	曹浩	2024-11-27 11:23
161	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	补苗结构新板子安装后,小药盒会发生旋转	曹浩	2024-11-27 11:23
160	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	取苗结构上层光电没有做逻辑判断,目前只用底部光电触发逻辑	曹浩	2024-11-27 11:23
159	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	底部光电没有触发,光电读取信号超时后,伸缩皮带没有缩回	曹浩	2024-11-27 11:23
158	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	底部光电没有触发,需要垫高药盒	曹浩	2024-11-27 11:23
157	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	小孩区取苗机构取苗的时候,药盒掉落在地	曹浩	2024-11-27 11:23
156	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	VIP滑倒一号滑倒,两个位65mm滑道尺寸存在卡苗滑不下去	曹浩	2024-11-27 11:23
155	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	VIP滑倒005-1取苗,存在卡在滑道上	曹浩	2024-11-27 11:23
154	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	VIP滑倒005-2取苗,存在卡在滑道上或者掉地上	曹浩	2024-11-27 11:23
153	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	小孩区取苗结构在Y轴上下移动的时候会干涉到药盒	曹浩	2024-11-27 11:23
152	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	自动分拣吸到药盒后,停在扫码位置不动,不报警不报错	曹浩	2024-11-27 11:23
151	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	补苗入库推顶板限位会触发电光,导致停下来	曹浩	2024-11-27 11:23
150	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	分析中	普通	补苗机构在移动到初始位的时候,底部齿轮有异响	曹浩	2024-11-27 11:23
149	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	三个激光测距已经测到数据了,但是平板上的高的数值是负数,导致左右夹具没有打开	曹浩	2024-11-27 11:23
148	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	补苗结构的旋转电机断电后,设备参数发生变化	曹浩	2024-11-27 11:23
147	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	自动分拣激光测距修改初值之后,扫到码后,高度不是最小值的情况下,放药的时候没有旋转	曹浩	2024-11-27 11:23
146	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	自动分拣七号电机抖动	曹浩	2024-11-27 11:23
145	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	plc在测距逻辑判断药盒是平躺还是竖起来逻辑判断错误,需要优化	曹浩	2024-11-27 11:23
144	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	自动分拣在药品流动到左右包夹上时候,就开一边,没有两边都打开后,停止报警	曹浩	2024-11-27 11:23
143	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	新建	普通	plc程序中,当吸盘扫码成功后放药会旋转90度后放	曹浩	2024-11-27 11:23
141	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	自动分拣中当药盒流动到左右夹具,左侧的时候,激光测距测到码,但是不会打开	曹浩	2024-11-27 11:23
140	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	调试入库任务时候,再发成人库第十排后,旋转机构没有在指定位置旋转	曹浩	2024-11-27 11:23
139	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	wes手动下发入库任务后,补苗结构到达指定点位,无响应	曹浩	2024-11-27 11:23
138	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	电机每次重启后获取不到到位信号,必须移动后单片机才能获取到信号	曹浩	2024-11-27 11:23
137	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	单片机程序启动一直死机	曹浩	2024-11-27 11:23
133	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	安装完取苗机构后,标定坐标定位儿童区几乎向左偏移2毫米左右	曹浩	2024-11-27 11:23
132	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	测试验证香橙派旋转逻辑,下发成人入库任务后,没有旋转	曹浩	2024-11-27 11:23
90	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	新建	普通	当补苗为宽短的药盒如:ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体),会存在第12补货后冲飞出去	曹浩	2024-11-27 11:23
66	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	进行中	普通	大连现场项目BUG问题汇总	曹浩	2025-04-20 08:54