

售后回执单

项目号：

2#堆垛式AGV保养

序号	保养内容	完成情况	备注
1.	整机吸尘、清洁内外		
2.	整机异常检查		
3.	车轮检查		
4.	润滑转动齿轨		
5.	润滑门架及轴承		
6.	润滑提升链条		
7.	润滑承载链条		

总用时：

服务回馈： 非常满意 满意 不满意

备注：

客户签字：

日期：2024-10-15

售后工程师：

日期：

130824

2024.10.15

项目号：

3#堆垛式AGV保养

序号	保养内容	完成情况	备注
1.	整车吹尘、清洁内外	OK	
2.	整车链条检查	OK	
3.	车轮检查	OK	
4.	润滑油箱加注油	OK	
5.	润滑门架及轴承	OK	
6.	润滑提升链条	OK	
7.	润滑承载驱动链	OK	

总用时：

服务回馈： 非常满意 满意 不满意

备注：

客户签字：

日期：

王德福
2024.10.15

售后工程师：

日期：

徐国华

2024.10.15